

Beskrivelse:

Service rapport

Service rapport

Tjekliste


<input type="checkbox"/>	Koordinator(bruges kun ved ny installation af kommuner)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Rørstørrelser i brønden (Skriv Dimension og Type: BT/PVC/Ler)	Ø200 PVC
<input type="checkbox"/>	Er der ny installation af spærre ved dette besøg - skriv antal og størrelse hver gang.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Spærre var allerede monteret ved besøg (Skriv antal og type)	1 stk Ø200 PVC
<input type="checkbox"/>	Brønddybde (Skriv meter)	1.2
<input checked="" type="checkbox"/>	Brønd dimension (Skriv dimension og Type: BT/PVC)	Ø425 PVC
<input type="checkbox"/>	Rottespærren er monteret i tilgang	
<input checked="" type="checkbox"/>	Rottespærren er monteret i afgang	
<input type="checkbox"/>	Der sidder montagestang i brønden	
<input checked="" type="checkbox"/>	Rottespærren er serviceeret ved servicebesøg (Ved mere en 1 skriv antal)	
<input type="checkbox"/>	Rottespærren er beskadiget/væk(husk foto)	
<input type="checkbox"/>	Brønden er vasket iht. serviceaftale	
<input type="checkbox"/>	Brønd trænger til spuling/slamsugning/brøndvask(skriv K1, K2 K3 og beskriv opgaven)	
<input type="checkbox"/>	TV-inspektion anbefales(skriv K1, K2 K3)	
<input type="checkbox"/>	Tilstanden af brønden(skriv K1, K2 K3)	
<input type="checkbox"/>	Tilstanden af bundløbet(skriv K1, K2 K3)	
<input type="checkbox"/>	Tilstanden af udløb/indløb(skriv K1, K2 K3)	
<input type="checkbox"/>	Røgprøve udført(beskriv)	
<input type="checkbox"/>	Tilstand af faldstammer(skriv K1, K2 K3)	
<input type="checkbox"/>	Tilstand af topringe/dæksel/karm(belægnings type anføres)(skriv K1, K2 K3)	
<input type="checkbox"/>	Stigetrin bør udskiftes	
<input type="checkbox"/>	Der er synlig forekomst af rødder i brønden	
<input type="checkbox"/>	Der anbefales brug af overfladefælder	
<input type="checkbox"/>	Der er rotteaktivitet i brønden (Det anbefales at få detekteret andre brønde)	
<input type="checkbox"/>	Der anbefales spærre med flyder(stort flow)	
<input type="checkbox"/>	Ekstra timeforbrug(skriv time antal)	
<input type="checkbox"/>	Udbedring af banket iht. tilbud	
<input type="checkbox"/>	Udbedring af bundløb iht. tilbud	
<input type="checkbox"/>	Udbedring af topring iht. tilbud	
<input type="checkbox"/>	Udbedring af karm/dæksel iht. tilbud	
<input type="checkbox"/>	Udført sug/spul iht. tilbud	

KS notat nr.: 1
Heldagsskolen / Kirkevej 20, 4690 Haslev

Tec-SolutionZ

Langebjergvænget 6
DK-4000 Roskilde
info@tec-solutionz.com

kirkevej 20 (1)




Seneste kommentar:

Udført:
Pierre Knudsen
Tec-Solutionz

14-01-2016 10:28:54

14-01-2016 10:31:58



14-01-2016 10:32:23



14-01-2016 10:32:30

